



Blagovna znamka Rowenta prostovoljno umika Rowenta X-Force Flex 15.60 in X-Force Flex 14.60 RH99 – zamenjava baterije

Blagovna znamka Rowenta kot preventivni ukrep izvaja **prostovoljni odpoklic** za zadevne pokončne sesalnike, da bi svojim kupcem zagotovila varno in zanesljivo uporabo. Dejansko je blagovna znamka Rowenta opazila, da lahko v redkih primerih in izključno med uporabo izdelka pride do toplotnih dogodkov zaradi okvare komponente baterijskega sklopa.

Od vseh kupcev, ki imajo v lasti sesalnik Rowenta X-Force Flex 15.60 in X-Force Flex 14.60 RH99, se zahteva, da prenehajo uporabljati sesalnik in zaradi morebitnega varnostnega tveganja zaprosijo za zamenjavo baterijskega sklopa.

Blagovna znamka Rowenta postavlja varnost svojih potrošnikov na vrh svojih prioritet, zato sprejema previdnostne ukrepe in umika vse baterije sesalnikov **Rowenta X-Force Flex 15.60 in X-Force Flex 14.60 RH99 za zamenjavo baterijskega sklopa.**

Izdelki Rowenta so vedno skrbno razviti in preizkušeni, **sesalniki Rowenta X-Force Flex 15.60 in X-Force Flex 14.60** izpolnjujejo vse veljavne zakone ter standarde kakovosti in varnosti.

Kupci, ki imajo v lasti sesalnik Rowenta X-Force Flex 15.60 in X-Force Flex 14.60 RH99, naj obiščejo spletno stran <https://recall.rowenta.com/> in si preberejo informacije o tem, kako zaprosijo za zamenjavo baterijskega sklopa.

Če želite ugotoviti, ali imate v lasti zadevni izdelek, lahko na hrbtni strani izdelka poiščete identifikacijsko ploščico izdelka. Na tej ploščici najdete številko tipa. Ta težava ne zadeva preostalih tipov pokončnega sesalnika Rowenta X-Force in X-Pert, ki so zato izvzeti iz obsega tega odpoklica. Še naprej jih lahko normalno uporabljate.

Za več informacij se obrnite na nas prek namenske spletne strani:

<https://recall.rowenta.com/>

Blagovna znamka Rowenta se opravičuje za morebitne nevšečnosti, ki jih je ta odpoklic povzročil. Že vnaprej se vam zahvaljujemo za razumevanje.