

Spoštovani,

obveščamo vas, da podjetje Versuni kot previdnostni ukrep prostovoljno odpoklicuje določeno število parnih postaj Philips z naslednjimi številkami modelov in serijskimi številkami:

Model izdelka:

- PSG8030/20
- PSG8040/60
- PSG8050/30
- PSG8130/80
- PSG8140/80
- PSG8160/30

Serijska številka: vključuje vrednosti med 2419 in 2441

Ta prostovoljni odpoklic se izvaja zaradi ugotovljene proizvodne napake pri varjenju bojlerja, ki ustvarja paro v parnem sistemu, kar lahko povzroči manjše poškodbe. Odločili smo se za odpoklic teh izdelkov, ker je varnost naših uporabnikov za nas ključnega pomena.

Če imate katerega od teh izdelkov (s specifičnimi številkami, ki smo jih navedli), se registrirajte za brezplačno predelavo.

Registrirajte se tukaj: [Odpoklic izdelkov za nego oblačil PerfectCare 8000 9000 Elite | Philips](#)

Prosimo vas za naslednje:

- takoj prenehajte uporabljati izdelek,
- izklopite izdelek iz električne vtičnice,
- pustite, da se izdelek ohladi in
- registrirajte izdelek za več informacij o postopku odpoklica in rešitvah. V okviru tega odpoklica bo vaš aparat predelan, boiler pa zamenjan z izboljšano različico.

Iskreno se opravičujemo za morebitne nevšečnosti.

Versuni – uradni imetnik licence za gospodinjske aparate Philips.